

Használati utasítás a nyitott tűzterű Denke Kandalló kandallóbetét üzemeltetéséhez

Fontos!: A fűtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a tűzter feletti elzáró nyitott állapotban van-e? Ebben az esetben szemben közepén az elzáró karika a kinyitott ajtónál láthatónak kell lennie, vagy a tűzter feletti részen lévő karnak nyitott állapotban kell lennie.

Az elzáró működtetésére elsősorban az üzemlen kívüli állapot esetén van szükség, a kéményszag visszaáramlásának, vagy aszobai meleg kiáramlásának megakadályozására.

ÜZEMELTETÉS

Begyújtás előtt a tűzter két oldalán helyezkedik el az égéshez szükséges hideglevegő utánpótlásra szolgáló nyílás, amelyet egy-egy tolattyúval lehet nyitni és zárni, vagy a tűzter előtt-oldalt egy hideglevegő elzáróval.

Begyújtás előtt célszerű ezeket a tolattyúkat kinyitni, mert akkor nem csak a szoba levegőjét, hanem a külső levegőt is használja a kandalló az égéshez.

*** Begyújtás**

Alulra az összegyűrt újságpapír gombócot helyezzük, majd arra az aprófa gyújtóst és végül a vastagabb fahasábokat a tűzikutya, vagy tűzkosárba tesszük. Begyújtás után szükség esetén kézi fűjtatóval segíthetjük a gyulladási folyamatot.

Javasoljuk a fahasábokat a hátsó tűzfalra, vagy ahhoz közel elhelyezni, mert ezzel csökkentjük a hamukihullás és a visszafüstölés esélyét.

FONTOS !

Begyújtás előtt célszerű a fahasábok tetejére egy nagyobb újságot (nem színes lap) lazán összegyűrt és először ezt meggyújtva, egy hőlökéssel megindítani a kéményben a húzatot.

*** Intenzív égés**

Begyulladás után a fa rendszerint pattogva erőteljesen ég, esetenként szikrát szórva. Ezért javasolható ekkor a tűzter elé helyezhető szikrafogó használata.

*** Nyugodt égési szakasz**

Ebben a szakaszban már nem ropog, pattog a tűz, ezért ilyenkor lehetőség van esetleg szikrafogó nélkül is üzemeltetni a kandallót. Amennyiben a fa leég, de még erős parazsa van, szükség szerint egy-egy fahasábot a tűzre helyezve lehetőség van a folyamatos égés megoldására.

TISZTÍTÁS

A hamut a tűzterből fém hamulapát segítségével fém vödörbe történő ürítésével a legcélszerűbb megvalósítani, esetleg kis kefével összegyűjteni a tűzterben maradt hamut.

Megjegyzés:

Az első befűtés alkalmával az alkalmazott hőálló fekete festék ráég az acél felületre, ami mintegy 20-30 percig kékes füstöt eredményez. Javasoljuk, hogy az első befűtést olyankor végezzék, amikor a szükséges szellőztetés nem okoz kellemetlenséget !